Legenda:

Groen vetgedrukt: Nieuwe waarde/nieuw gekoppeld

~~Rood doorgehaald: Oude waarde/niet langer gekoppeld~~

Oranje cursief: Gewijzigd

Zonder opmaak: Ongewijzigd

Delta tabel (gebrek)

Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Aangroei		Bastbegroeiing, aanslag, mos, algen		Vierkante meter	Vierkante meter	G-181		Tekortkoming		Afwerking	Afwerking	Orde, netheid	Orde, netheid			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Metselwerk ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Metselwerk	Aangroei is de toename, aanwas, aanzetsel van begroeiing (organismen, algen) op een bouwdeel.						G-181_Aangroei_I.jpg G-181_Aangroei_II.jpg	G-181_Aangroei_I.jpg G-181_Aangroei_II.jpg
~~Aanhechtingsmankement~~				~~Stuks~~		~~G-119~~		~~Tekortkoming~~		~~Constructief primair~~		~~Beschadiging~~				~~Bomen~~ ~~Fauna~~		~~Aanhechtingsmankement is een risicofactor bij bomen als gevolg van een gebrekkige hechting (verbinding) van het ene materiaal op een ander materiaal of dezelfde materialen.~~						G-119_Aanhechtingsmankement_I.jpg G-119_Aanhechtingsmankement_II.jpg	G-119_Aanhechtingsmankement_I.jpg G-119_Aanhechtingsmankement_II.jpg
Aansluiting, defect				Stuks	Stuks	G-198		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof **Grond** Gietijzer Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen **Breuksteen**	Aansluiting, defect is wanneer een aanknopingspunt, connectie, contact, of verbinding defect is.						G-198_Aansluiting, defect_I.JPG	G-198_Aansluiting, defect_I.JPG
Aansluiting, onjuist				Stuks	Stuks	G-136		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen								
	Aansluiting, onvoldoende				**Strekkende meter**		**G-230**		**Conditioneel gebrek**		**Constructief secundair**		**Beschadiging**				**Hout** **Beton** **Steen** **Glas** **Kunststof** **Staal** **Metaal; overig** **Zand**		**Passendheid van de verbinding van constructieonderdelen met het grondlichaam is onvoldoende**						
	Aantasting				**Procentueel**		**G-120**		**Conditioneel gebrek**		**Aftakeling**		**Ziekte, aandoening**				**Boomschors** **Kruidachtige vegetatie** **Houtige vegetatie**		**Schade door organismen zoals vraat door wild, insectenvraat, schimmels of ziekten.**						
~~Aantasting, kritisch~~				~~Vierkante meter~~		~~G-120~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Materiaalintrinsiek~~		~~Ziekte, aandoening~~				~~Gras~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Riet~~		~~Aantasting, kritisch is een mate van verandering van fysische, chemische of mechanische eigenschappen van een materiaal onder invloed van het milieu waarmee het in contact komt wat op korte termijn tot negatieve aspecten leidt. Meestal markeert het de overgang van Ã©Ã©n bepaald gedrag naar het andere.~~						G-120_Aantasting, kritisch_I.jpg G-120_Aantasting, kritisch_II.jpg G-120_Aantasting, kritisch_III.jpg G-120_Aantasting, kritisch_IV.jpg	G-120_Aantasting, kritisch_I.jpg G-120_Aantasting, kritisch_II.jpg G-120_Aantasting, kritisch_III.jpg G-120_Aantasting, kritisch_IV.jpg
~~Aantasting, niet kritisch~~				~~Vierkante meter~~		~~G-121~~		~~Tekortkoming~~		~~Materiaal oppervlak~~		~~Ziekte, aandoening~~				~~Gras~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Riet~~		~~Aantasting, niet-kritisch is een mate van verandering van fysische, chemische of mechanische eigenschappen van een materiaal onder invloed van het milieu waarmee het in contact komt wat op korte termijn niet tot negatieve aspecten leidt. Meestal markeert het niet de overgang van Ã©Ã©n bepaald gedrag naar het andere.~~						G-121_Aantasting, niet kritisch_I.jpg G-121_Aantasting, niet kritisch_II.jpg G-121_Aantasting, niet kritisch_III.jpg	G-121_Aantasting, niet kritisch_I.jpg G-121_Aantasting, niet kritisch_II.jpg G-121_Aantasting, niet kritisch_III.jpg
Afbrokkelen		Afboeren		Vierkante meter	Vierkante meter	G-028		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Asfalt Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen Gips Tapijt Linoleum Bitumen Metselwerk GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS)	Beton Steen Asfalt Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen Gips Tapijt Linoleum Bitumen Metselwerk GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS)	Afbrokkelen is het afbreken van materiaaldelen door belastingen of weersinvloeden.						G-028_Afbrokkelen_I.jpg G-028_Afbrokkelen_II.jpg G-028_Afbrokkelen_III.jpg G-028_Afbrokkelen_IV.jpg G-028_Afbrokkelen_VIII.jpg	G-028_Afbrokkelen_I.jpg G-028_Afbrokkelen_II.jpg G-028_Afbrokkelen_III.jpg G-028_Afbrokkelen_IV.jpg G-028_Afbrokkelen_VIII.jpg
	Afdekking, ongewenst				**Vierkante meter**		**G-224**		**Tekortkoming**		**Basiskwaliteit**		**Groen**				**Kruidachtige vegetatie**		**Afdekken van grasbekleding door bladval of maaisel dat niet is geruimd.**		**Begin: geen aaneengesloten afdekking van grasbekleding (per 25m2) Gevorderd: lokale kleine plekken met volledige afdekking van grasbekleding (per 25m2) Eind: grote aaneengesloten plekken met volledige afdekking van grasbekleding (per 25m2)**				
Afdichting, defect		Voegafdichting, indringend afdichtingsmateriaal		Stuks	Stuks	G-001		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Beschadiging	Beschadiging	Gevorderd Stadium		Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Keramiek Stortsteen Zetsteen	Afdichting, defect betreft een afdichtingsconstructie of -element die gebroken of beschadigd is en zo niet meer voldoende een ruimte opvult en beschermd tegen het naar binnen of buiten dringen van vloeistoffen of gassen.						G-001_Afdichting, defect_I.jpg	G-001_Afdichting, defect_I.jpg
Afschot, foutief				Vierkante meter	Vierkante meter	G-029		Tekortkoming		Werking primair	Werking primair	Vlakheid	Vlakheid	Eindstadium		Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open) Koper Grind Zand Beplanting Fauna Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Riet ~~Schelpen~~ ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open) Koper Grind Zand Beplanting Fauna Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Riet	Afschot, foutief is een onjuiste helling van een vlak of leiding, voor het afvoeren van een vloeistof.						G-029_Afschot, foutief_I.jpg	G-029_Afschot, foutief_I.jpg
Afschuiving				Vierkante meter	Vierkante meter	G-002		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Grond Gras Zand Beplanting Riet	Grond Gras Zand Beplanting Riet	Afschuiven is het verschijnsel dat een deel van een grondlichaam naar beneden schuift en een ernstige verzwakking van het grondlichaam tot gevolg heeft.						G-002_Afschuiving_I.jpg G-002_Afschuiving_II.jpg G-002_Afschuiving_III.jpg G-002_Afschuiving_IV.jpg	G-002_Afschuiving_I.jpg G-002_Afschuiving_II.jpg G-002_Afschuiving_III.jpg G-002_Afschuiving_IV.jpg
Afsterving		Dode takken		Vierkante meter	Vierkante meter	G-003		Conditioneel gebrek		~~Werking primair~~	**Afsterving**	Groen	Groen			Gras Beplanting ~~Bomen~~	Gras Beplanting **Kruidachtige vegetatie** **Houtige vegetatie**	*Afsterving is het afsterven van cellen in levend weefsel na infectie door een schimmel of andere parasiet of het omvat het begrip ?dood hout? ofwel het ook enigszins beschadigde, zieke of afstervende bomen, struiken, en/of delen daarvan.*	*Het ongewenst dood gaan van een groenvoorziening of delen daarvan.*					G-003_Afsterving_I.jpg G-003_Afsterving_II.jpg G-003_Afsterving_III.jpg G-003_Afsterving_IV.jpg	G-003_Afsterving_I.jpg G-003_Afsterving_II.jpg G-003_Afsterving_III.jpg G-003_Afsterving_IV.jpg G-003 Afsterving, Kruidachtigen en grassen, Beginstadium.JPG G-003 Afsterving, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium.JPG G-003 Afsterving, Bomen, Beginstadium.JPG G-003 Afsterving, Bomen, Beginstadium (2).JPG G-003 Afsterving, Bomen, Beginstadium (3).JPG

Delta tabel (gebrek)

	Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																										G-003 Afsterving, Bomen, Eindstadium.JPG G-003 Afsterving, Bomen, Eindstadium (2).JPG G-003 Afsterving, Houtachtige gewassen, Beginstadium.JPG G-003 Afsterving, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium.JPG G-003 Afsterving, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium (2).JPG G-003 Afsterving, Houtachtige gewassen, Eindstadium.JPG
	Afzetting, aangehecht		(Kalk) afzetting, uitslag, aanslag, mos, algen, aangehecht, korstvorming, vet		Vierkante meter	Vierkante meter	G-168		Tekortkoming		Onderhoud	Onderhoud	Orde. netheid	Orde. netheid			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Afzetting, aangehecht is de vorming van sediment/vaste stof die is neergeslagen uit een vloeistof en een afsluiting kan veroorzaken.						G-168_Afzetting, aangehecht_I.jpg	G-168_Afzetting, aangehecht_I.jpg
	Afzetting, bezonken		Afzetting, bezonken; fijn, afzetting, bezonken; grof, afzetting, afzetting, bezonken; hard of vast materiaal.		Kubieke meter	Kubieke meter	G-216		Tekortkoming		Onderhoud	Onderhoud	Orde, netheid	Orde, netheid			Beton Steen Kunststof Staal Gietijzer Keramiek	Beton Steen Kunststof Staal Gietijzer Keramiek								
	Bedekkingsgraad, onvoldoende	Bedekkingsgraad	Begroeiing bedekkingraad onvoldoende, grasmat bedekkingsgraag onvoldoende, grasmat sluiting onvoldoende.		Vierkante meter	Vierkante meter	G-206		Conditioneel gebrek		~~Materiaal oppervlak~~	**Aftakeling**	Groen	Groen			Gras Beplanting ~~Bomen~~	Gras Beplanting **Kruidachtige vegetatie** **Houtige vegetatie** **Watervegetatie**	Bedekkingsgraad, onvoldoende is de mate waarin een oppervlakte door vegetatie wordt bedekt, wanneer dit onvoldoende is kan er bodem erosie ontstaan.	Het niet overeenkomen met de mate waarin de bodem bedekt wordt met de gewenste vegetatie die verwacht mag worden in het betreffende seizoen.		**Voor sterkte Graszode geldt: Sterkte van het wortelstelsel in een plag grond van 0,3 m x 0,25 m x 0,1 m (l x b x h) die horizontaal handmatig uit elkaar getrokken wordt door deze omgekeerd op bijv. een schep te plaatsen. Begin: Plag blijft bij het opnemen nog net in takt, er is weinig kracht nodig om wortels uit elkaar te trekken. Gevorderd: Plag valt bij het opnemen in brokken uiteen, wortels van brok zijn met enige kracht uit elkaar te trekken. Eind: Plag valt bij het opnemen uit elkaar, er is weinig kracht nodig voor het verder uit elkaar trekken van wortels.**				G-206 Bedekkingsgraad, Kruidachtigen en grassen, Beginstadium.JPG G-206 Bedekkingsgraad, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium.JPG G-206 Bedekkingsgraad, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium (2).JPG G-206 Bedekkingsgraad, Kruidachtigen en grassen, Eindstadium.JPG G-206 Bedekkingsgraad, Houtachtige gewassen, Beginstadium.JPG G-206 Bedekkingsgraad, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium.JPG G-206 Bedekkingsgraad, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium (2).JPG G-206 Bedekkingsgraad, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium (3).JPG G-206 Bedekkingsgraad, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium (4).JPG G-206 Bedekkingsgraad, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium (5).JPG
		Begroeiing, ongewenst				**Vierkante meter**		**G-221**		**Tekortkoming**		**Onderhoud**		**Functionaliteit**				**Steen** **Asfalt (open)** **Zetsteen**		**Begroeiing die de kwaliteit van het oppervlak kan schaden.**		**Bij dijken en dammen geldt: Begroeiing van houtige vegetatie in of op de bekleding van de waterkering die de kwaliteit van de bekleding kan schaden (o.a. door wind of golven)**				
	Beschermingsgraad, onvoldoende		Aanrakingsgevaar		Stuks	Stuks	G-005		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Functionaliteit	Functionaliteit			Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Een onvoldoende beschermingsgraad is de status dat er (aanrakings-) gevaar of beschadigingen wordt vertoont aan een bouwdeel waardoor normaal bedrijf niet mogelijk is.		Een doel is o.a. dat een omhulsel beschermd wordt tegen verwachte uitwendige invloeden.					
	Beschermlaag, defect				Strekkende meter	Strekkende meter	G-057		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Stortsteen Zetsteen	Beschermlaag, defect houdt in dat het materiaal dat wordt aangebracht op een oppervlak om tijdelijk te bedekken of te beschermen kapot is.						G-057_Beschermlaag, defect_I.JPG	G-057_Beschermlaag, defect_I.JPG
	Bevestiging, defect				Stuks	Stuks	G-199		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Bevestiging	Bevestiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Stortsteen Zetsteen								
	Bevestiging, onjuist				Stuks	Stuks	G-065		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Bevestiging	Bevestiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Fauna Keramiek Zetsteen	Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Fauna Keramiek Zetsteen								
	Bevestiging, ontbreekt				Stuks	Stuks	G-033		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Bevestiging	Bevestiging	Eindstadium		Hout Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Koper Fauna	Hout Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Koper Fauna								
	Bezinksel				Vierkante meter	Vierkante meter	G-169		Tekortkoming		Onderhoud	Onderhoud	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Bezinksel is ongewenste bezinking en ophoping van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat.							
	Biotoop, afwijkend				Vierkante meter	Vierkante meter	G-118		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Groei, ontwikkeling	Groei, ontwikkeling			Fauna	Fauna	Biotoop, afwijkend is een situatie waarin het geheel van voorwaarden, waaraan een bepaald gebied moet voldoen zodat een bepaalde soort er kan leven, niet in de gebruikelijke toestand verkeerd.						G-118_Biotoop, afwijkend_I.jpg	G-118_Biotoop, afwijkend_I.jpg
	Bladontwikkeling, onjuist	Bladontwikkeling			Procentueel	Procentueel	G-215		Conditioneel gebrek		~~Basiskwaliteit~~	**Stilstand**	Groen	Groen			Beplanting ~~Bomen~~	Beplanting **Kruidachtige vegetatie** **Houtige vegetatie**		**Het niet gevormd zijn van de bladeren tot de verwachte hoeveelheid, grootte en/of vorm bij de vegetatie in het betreffende seizoen.**						G-215 Bladontwikkeling, Bomen, Beginstadium.JPG G-215 Bladonwikkeling, Bomen, Gevorderd stadium.JPG G-215 Bladontwikkeling, Bomen, Gevorderd stadium.JPG http://nen2767-infrastructuur.nl/files/concept/thumbs/670__508-50c6a2f35fec821200526cbcc67d45486aeeffdf.JPGG-215 Bladontwikkeling, Bomen, Gevorderd stadium (2).JPG G-215 Bladontwikkeling, Bomen, Gevorderd stadium (3).JPG G-215 Bladontwikkeling, Bomen, Eindstadium.JPG G-215 Bladontwikkeling, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium.JPG
	Bladkleur, afwijkend	Bladverkleuring			Vierkante meter	Vierkante meter	G-122		Conditioneel gebrek		~~Constructief secundair~~	**Stilstand**	Groei, ontwikkeling	Groei, ontwikkeling			Gras Beplanting ~~Bomen~~	Gras Beplanting **Kruidachtige vegetatie** **Houtige vegetatie**	Bladkleur, afwijkend is de toestand waarin het blad (schijfvormig orgaan) qua uiterlijke kenmerken afwijkt van de oorspronkelijke, natuurlijke kleur (weerkaatsing van het licht) overeenkomstig de tijd van het jaar.	Het niet overeenkomen met de kleur van bladeren voor de betreffende soort in een bepaald seizoen.						G-122 Bladverkleuring, Kruidachtigen en grassen, Beginstadium.JPG G-122 Bladverkleuring, Kruidachtigen en grassen, Eindstadium.JPG G-122 Bladverkleuring, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium.JPG G-122 Bladverkleuring, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium (2).JPG G-122 Bladverkleuring, Bomen, Gevorderd stadium.JPG G-122 Bladverkleuring, Bomen, Gevorderd stadium (2).JPG G-122 Bladverkleuring, Houtachtige gewassen, Beginstadium.JPG G-122 Bladverkleuring, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium.JPG G-122 Bladverkleuring, Houtachtige gewassen, Eindstadium.JPG
		Blauwalgontwikkeling				**Vierkante meter**		**G-217**		**Conditioneel gebrek**		**Afsterving**		**Ziekte, aandoening**				**Watervegetatie**		**Het ontwikkelen van koloniÃ«n of drijflagen van samengeklonterde blauwalgen.**						
	Bloeiontwikkeling, onvoldoende	Bloeiontwikkeling			Procentueel	Procentueel	G-141		Conditioneel gebrek		~~Werking primair~~	**Niet optimaal**	Groei, ontwikkeling	Groei, ontwikkeling			Beplanting ~~Bomen~~	Beplanting **Kruidachtige vegetatie** **Houtige vegetatie**	Bloeiontwikkeling, onvoldoende is een verandering in de mate van bloeien ofwel steeds meer of minder bloesem krijgen.	Het niet ontwikkelen van bloemen tot de verwachte hoeveelheid bij de vegetatie in het betreffende seizoen.						G-141 Bloeiontwikkeling, Houtachtige gewassen, Beginstadium.JPG G-141 Bloeiontwikkeling, Houtachtige gewassen, Beginstadium (2).JPG G-141 Bloeiontwikkeling, Houtachtige gewassen, Beginstadium (3).JPG

Delta tabel (gebruik)

Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebruikssoort		Gebruiksgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
~~Beschrijft het verminderen~~				~~Stuks~~		~~G-014~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Werking primair~~		~~Groen~~				~~Zeeluis~~		~~Deze factor is verminderd in een bestaande constructie door een bepaalde oorzaak, waardoor de constructie niet meer voldoet aan de eisen die aan de constructie worden gesteld. Deze verminderde werking of sterkte kan worden veroorzaakt door een of meerdere van de volgende oorzaken: fouten in het ontwerp, de bouw, het gebruik, de onderhoudstoestand en/of de omgeving. Een factor is verminderd in geval van: 1) Een verlaging van de sterkte van een constructie op een plaats;~~						G-014_Boomstabiliteit_vermindering_1.jpg	G-014_Boomstabiliteit_vermindering_1.jpg
Boomwortelopgroei				Vierkante meter	Vierkante meter	G-015		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Vlakheid	Vlakheid			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Metaal; overig Asfalt (open) Grind Zand Boomschors Bepanting Faunа Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zeisteen ~~Zeeluis~~	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Metaal; overig Asfalt (open) Grind Zand Boomschors Bepanting Faunа Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zeisteen	Boomwortelopgroei is het naar boven groeien van wortels of/wel wortelopdruk. Dit is het opdrukken van bestrating door de diktegroei van wortels. Doordat de wortels op de 'verkeerde plaats' zijn gegroeid, ontstaat deze vorm van overlast waardoor de structuur van een wegdek of talud onderbroken wordt.						G-015_Boomwortelgroei_I.jpg G-015_Boomwortelgroei_II.jpg G-015_Boomwortelgroei_III.jpg G-015_Boomwortelgroei_IV.jpg	G-015_Boomwortelgroei_I.jpg G-015_Boomwortelgroei_II.jpg G-015_Boomwortelgroei_III.jpg G-015_Boomwortelgroei_IV.jpg
Breuk				Strekkende meter	Strekkende meter	G-006		Conditioneel gebrek		Constructief onderdeel	Constructief onderdeel	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Kurk Emaille Faunа Keramiek Stortsteen Zeisteen Glas Bitumen Riet Metselwerk Geëxpandeerd polystyreen (EPS) ~~Zeeluis~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Kurk Emaille Faunа Keramiek Stortsteen Zeisteen Glas Bitumen Riet Metselwerk Geëxpandeerd polystyreen (EPS)							
Breuk/instorting, risicol				Vierkante meter	Vierkante meter	G-157		Conditioneel gebrek		Constructief onderdeel	Constructief onderdeel	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Gietijzer Zand Faunа Keramiek Stortsteen Zeisteen	Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Gietijzer Zand Faunа Keramiek Stortsteen Zeisteen	Breuk/instorting, risicol betekent dat delen van de buis zichtbaar verplaatst zijn, maar niet ontbrekend of delen van de wand ontbreken of compleet verlies van structurele stabiliteit.							
Capaciteit, verminderd		Omtrekspeling, onjuist"		Procentueel	Procentueel	G-107		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Hout Beton Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Metaal; overig Faunа	Hout Beton Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Metaal; overig Faunа							
Codering, onjuist		Codering, onleesbaar.		Stuks	Stuks	G-093		Tekortkoming		Basiskwaliteit en verzuidering subonderdelen	Basiskwaliteit en verzuidering subonderdelen	Codering	Codering	Eindstadium		Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Codering, onjuist is de toestand waarin de identificatie van de code niet correct is.						G-093_Codering onjuist_I.jpg G-093_Codering onjuist_II.jpg G-093_Codering onjuist_III.jpg	G-093_Codering onjuist_I.jpg G-093_Codering onjuist_II.jpg G-093_Codering onjuist_III.jpg
Comfort, fietspad		Optioneel gebrek dat middels een meting wordt bepaald"		Procentueel	Procentueel	G-196		Conditioneel gebrek		Constructief onderdeel	Constructief onderdeel	Vlakheid	Vlakheid			Asfaltbeton Elementen Cementbeton Halfverhard Onverhard Asfaltbeton (open)	Asfaltbeton Elementen Cementbeton Halfverhard Onverhard Asfaltbeton (open)	Comfort, fietspad is een meting van de verticale vervorming van het langsprofiel van de verharding van fietspaden.							
Corrosie, uniform		Oppervlakkecorrosie		Vierkante meter	Vierkante meter	G-017		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Corrosie	Corrosie			Lichtgewicht granulair materiaal Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Koper Faunа	Lichtgewicht granulair materiaal Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Koper Faunа						G-017_Corrosie, uniform_I.JPG G-017_Corrosie, uniform_II.JPG	G-017_Corrosie, uniform_I.JPG G-017_Corrosie, uniform_II.JPG
Dakgrind, ingezakt				Vierkante meter	Vierkante meter	G-130		Conditioneel gebrek		Constructief onderdeel	Constructief onderdeel	Beschadiging	Beschadiging			Kunststof Grind	Kunststof Grind								
Deformatie, kritiek		Balkbeen-/metselwerk, defect		Stuks	Stuks	G-007		Conditioneel gebrek		Constructief onderdeel	Constructief onderdeel	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Gras Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Granulaat Zeisteen	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Gras Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Granulaat Zeisteen	Deformatie, kritiek is een vervorming van vast materiaal die verootzaakt is door een mechanische spanning kritisch is voor het functioneren.						G-007_Deformatie_I.jpg	G-007_Deformatie_I.jpg
Deformatie, niet kritiek		Deuken		Procentueel	Procentueel	G-182		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Granulaat Stortsteen Zeisteen	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Granulaat Stortsteen Zeisteen	Deformatie, niet kritiek vervorming van een vast materiaal, waarvan de gevolgen geen problemen vormen.						G-182_deformatie, niet kritiek_I.jpg G-182_deformatie, niet kritiek_II.jpg G-182_deformatie, niet kritiek_III.jpg G-182_deformatie, niet kritiek_IV.jpg	G-182_deformatie, niet kritiek_I.jpg G-182_deformatie, niet kritiek_II.jpg G-182_deformatie, niet kritiek_III.jpg G-182_deformatie, niet kritiek_IV.jpg
Delaminatie				Vierkante meter	Vierkante meter	G-192		Conditioneel gebrek		Constructief onderdeel	Constructief onderdeel	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Asfalt Staal Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zeisteen	Beton Steen Kunststof Asfalt Staal Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zeisteen	Delaminatie is een proces waarbij de kleinschalige opeenvolging dunne laagjes (laminae) in sedimentair gesteente of andere materialen laag voor laag verdwijnt.							
Desintegratie				Vierkante meter	Vierkante meter	G-194		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Mechaniek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Keramiek Stortsteen Zeisteen	Hout Beton Steen Kunststof Mechaniek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Keramiek Stortsteen Zeisteen							
Dichtgroei, boomopslag				Vierkante meter	Vierkante meter	G-009		Tekortkoming		Werking primair	Werking primair	Groen	Groen			Grond	Grond	Dichtgroei, boomopslag is het overwoekerd raken van een oppervlak door zaailingen of het uit de grond groeien van stammen/takken							

Delta tabel (gebrek)

	Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																	Gras Beplanting Fauna	Gras Beplanting Fauna	dichtbij of verder verwijderd van de moederplant in de vorm van bomen.							
	Diepte, onvoldoende				Vierkante meter	Vierkante meter	G-016		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Functionaliteit	Functionaliteit			Grond	Grond	Diepte, onvoldoende is het ongewenst ondieper worden van een onder water gelegen gebied (bv. een vaargeul) als gevolg van sedimentatie.							
	Documentatie, onjuist		Documentatie onleesbaar, documentatie onvolledig.		Stuks	Stuks	G-096		Tekortkoming		Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Documentatie	Documentatie	Eindstadium		Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Documentatie, is de toestand dat de informatie niet correct is gearchiveerd of bijgewerkt.						G-096_Documentatie, onjuist_I.jpg G-096_Documentatie, onjuist_II.jpg G-096_Documentatie, onjuist_III.jpg G-096_Documentatie, onjuist_IV.jpg	G-096_Documentatie, onjuist_I.jpg G-096_Documentatie, onjuist_II.jpg G-096_Documentatie, onjuist_III.jpg G-096_Documentatie, onjuist_IV.jpg
	Draagkracht bodem, onvoldoende				Vierkante meter	Vierkante meter	G-208		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Groen	Groen			Grond Gras	Grond Gras	Draagkracht, onvoldoende is het gebrek aan stevigheid van de bodem, waardoor gebouwen kunnen verzakken.							
	Dwarsonvlakheid				Vierkante meter	Vierkante meter	G-038		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Vlakheid	Vlakheid			Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Asfalt (open) Koper Grind Zand Boomschors Asfaltbeton Elementen Gravel Asfaltbeton (open) Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Lichtgewicht granulair materiaal	Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Asfalt (open) Koper Grind Zand **Schelp** Boomschors Asfaltbeton Elementen Gravel Asfaltbeton (open) Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Lichtgewicht granulair materiaal **Grasklinker** **Puin**	Dwarsonvlakheid is een verticale vervorming van het dwarsprofiel van de verharding.	Een verticale vervorming van het dwarsprofiel van de verharding.					G-038_Dwarsonvlakheid_I.JPG G-038_Dwarsonvlakheid_II.JPG	G-038_Dwarsonvlakheid_I.JPG G-038_Dwarsonvlakheid_II.JPG
	~~Erosie~~				~~Kubieke meter~~		~~G-040~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Materiaalintrinsiek~~		~~Beschadiging~~				~~Hout~~ ~~Beton~~ ~~Steen~~ ~~Glas~~ ~~Kunststof~~ ~~Asfalt~~ ~~Grond~~ ~~Gras~~ ~~Mechaniek~~ ~~Elektrotechniek~~ ~~Hydrauliek~~ ~~Staal~~ ~~Aluminium~~ ~~Zink~~ ~~Gietijzer~~ ~~Metaal; overig~~ ~~Rubber~~ ~~Koper~~ ~~Installaties~~ ~~Zand~~ ~~Beplanting~~ ~~Fauna~~ ~~Keramiek~~ ~~Granulaat~~ ~~Betonpuin~~ ~~Steenpuin~~ ~~Stortsteen~~ ~~Zetsteen~~		~~Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt, door de werking van wind, stromend water of ijs.~~						G-040_Erosie_I.jpg	G-040_Erosie_I.jpg
		Erosie				**Kubieke meter**		**G-040**		**Conditioneel gebrek**		**Materiaalintrinsiek**		**Beschadiging**				**Grond**								
	~~Exotengroei, ongewenst~~				~~Vierkante meter~~		~~G-015~~		~~Tekortkoming~~		~~Basiskwaliteit~~		~~Groen~~				~~Grond~~ ~~Gras~~ ~~Water~~ ~~Beplanting~~		~~Exotengroei, ongewenst zijn uitheemse (exotische) plantensoorten, die zich ontwikkeld hebben tot concurrenten van inheemse soorten en daardoor ongewenst zijn. De soorten kunnen ook ongewenst doordat ze een explosieve groei vertonen of overlast geven aan hun omgeving.~~						G-015_Exotengroei, ongewenst_I.jpg	G-015_Exotengroei, ongewenst_I.jpg
	Functie, afwezig				Stuks	Stuks	G-010		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Functionaliteit	Functionaliteit	Eindstadium		Hout Steen Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Metaal; overig Fauna Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Steenwol Glaswol	Hout Steen Kunststof Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Metaal; overig Fauna Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Steenwol Glaswol	Een functie, defect is de toestand van een element op een ongepland tijdstip waarbij deze niet voldoet aan de functionele specificaties, rekening houdend met de vigerende wetten, richtlijnen en normen.							
	Functie, verminderd		Omtrekspeling, onjuist		Stuks	Stuks	G-041		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Functionaliteit	Functionaliteit			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Gras Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Zetsteen Steenwol Glaswol	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Gras Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Zetsteen Steenwol Glaswol **Breuksteen**	Functie, verminderd is wanneer een onderdeel/installatie niet meer de primaire functie en daarmee het gewenste gebruik/ of de taak vervult door gedeeltelijke uitval.						G-041_Functie, verminderd_I.JPG	G-041_Functie, verminderd_I.JPG
	~~Gaten~~		~~Holtes;~~		~~Vierkante meter~~		~~G-126~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Materiaalintrinsiek~~		~~Beschadiging~~				~~Hout~~ ~~Beton~~ ~~Steen~~ ~~Glas~~ ~~Kunststof~~ ~~Asfalt~~ ~~Grond~~ ~~Gras~~ ~~Staal~~ ~~Aluminium~~ ~~Zink~~ ~~Gietijzer~~ ~~Metaal; overig~~ ~~Rubber~~ ~~Asfalt (open)~~ ~~Koper~~ ~~Grind~~ ~~Zand~~ ~~Boomschors~~ ~~Bomen~~ ~~Fauna~~ ~~Kunstgras~~ ~~Keramiek~~ ~~Granulaat~~ ~~Betonpuin~~ ~~Steenpuin~~ ~~Zetsteen~~ ~~Riet~~ ~~Metselwerk~~ ~~GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS)~~									
		Gaten				**Vierkante meter**		**G-126**		**Conditioneel gebrek**		**Materiaalintrinsiek**		**Beschadiging**				**Beton** **Steen** **Grond** **Stortsteen** **Breuksteen**								
	~~Gesteltakken, gescheurd~~				~~Strekkende meter~~		~~G-148~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief primair~~		~~Beschadiging~~				~~Bomen~~		~~Gesteltakken, gescheurd zijn de zware takken die blijvend op de harttak staan op het punt waar ze uitgroeien een barst of naad hebben of uitgerukt cq. afgebroken zijn.~~						G-148_Gesteltakken, gescheurd_I.jpg	G-148_Gesteltakken, gescheurd_I.jpg
	Graffity		Bekladding		Vierkante meter	Vierkante meter	G-100		Tekortkoming		Afwerking	Afwerking	Orde, netheid	Orde, netheid			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open)	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open)							G-100_Graffity_I.JPG	G-100_Graffity_I.JPG

Delta tabel (gebrek)

Naam Oud	Naam Nieuw	Omschrijving Oud	Omschrijving Nieuw	Eenheid Oud	Eenheid Nieuw	Correspondentiecode Oud	Correspondentiecode Nieuw	Type Oud	Type Nieuw	Gebreksoort Oud	Gebreksoort Nieuw	Gebrekgroep Oud	Gebrekgroep Nieuw	Intensiteit Oud	Intensiteit Nieuw	Materiaalsoorten Oud	Materiaalsoorten Nieuw	Werkdefinitie Oud	Werkdefinitie Nieuw	Toelichting Oud	Toelichting Nieuw	Omvang Oud	Omvang Nieuw	Afbeeldingen Oud	Afbeeldingen Nieuw
																Koper Emaille Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen Riet	Koper Emaille Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen Riet								
Grasmat, beschadigd				Vierkante meter	Vierkante meter	G-031		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Beschadiging	Beschadiging			Gras Zand	Gras Zand	Beschadigde/ slecht ontwikkelde grasmat is een grasvegetatie die is aangetast of door omstandigheden onvolledig begroeid is. Grasvegetatie is de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen die gedomineerd worden door grassen,						G-031_Grasmat, beschadigd_I.jpg G-031_Grasmat, beschadigd_II.jpg	G-031_Grasmat, beschadigd_I.jpg G-031_Grasmat, beschadigd_II.jpg
~~Groeihoogte onjuist, niet kritisch~~				~~Stuks~~		~~G-129~~		~~Tekortkoming~~		~~Constructief secundair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Fauna~~		~~Groeihoogte, onjuist is de combinatie van het toegepaste plantmateriaal en de mate van de groei (het groter worden of toenemen) en ontwikkeling van die soort op die locatie niet juist is, wat op korte termijn leidt tot negatieve aspecten.~~							
	Groeiontwikkeling				**Procentueel**		**G-218**		**Conditioneel gebrek**		**Aftakeling**		**Groen**				**Kruidachtige vegetatie**		**Het niet ontwikkeld zijn tot de verwachte vorm en grootte van de vegetatie.**						
~~Groeistoornis, niet kritisch~~				~~Vierkante meter~~		~~G-128~~		~~Tekortkoming~~		~~Constructief secundair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Kunststof~~ ~~Gras~~ ~~Zand~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~		~~Groeistoornis, niet kritisch is een mate van verstoring in de groei van een organisme door te veel, te weinig of een verstoring in de groei wat op korte termijn niet tot negatieve aspecten leidt. Meestal markeert het de overgang van Ã©Ã©n bepaald gedrag niet naar het andere.~~						G-128_Groeistoornis, niet kritisch_I.jpg	G-128_Groeistoornis, niet kritisch_I.jpg
Groeven				Strekkende meter	Strekkende meter	G-042		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Koper Grind Kunstgras Keramiek Stortsteen Zetsteen Gips	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Koper Grind Kunstgras Keramiek Stortsteen Zetsteen Gips	Groeven zijn scherpe, V-vormige geulen of sleuven welke een inkerving vormen in een materiaal, zodat het materiaal een afwijking vertoont van zijn normale vorm.							
Grondindringing		Grondindringing; zand, grondindringing; fijn materiaal, grondindringing; grind		Vierkante meter	Vierkante meter	G-170		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Grondindringing is een situatie waarin grond van de omringende bodem in de leiding of ruimte is gedrongen.							
~~Houtige begroeiing, onderbroken~~		~~Plantafstand, niet aaneengesloten.~~		~~Strekkende meter~~		~~G-142~~		~~Tekortkoming~~		~~Basiskwaliteit~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Fauna~~		~~Houtige begroeiing, onderbroken is een aaneenschakeling van bomen waar een gedeelte niet meer van beschikbaar is.~~							
Houtrot				Vierkante meter	Vierkante meter	G-011		Conditioneel gebrek		~~Materiaalintrinsiek~~	**Aftakeling**	Beschadiging	Beschadiging			Hout Fauna Riet ~~Bomen~~	Hout Fauna Riet **Houtige vegetatie**	Houtrot is het verweren, uiteenvallen van hout onder invloed van water en lucht.	Het uiteenvallen van hout onder invloed van water, lucht en micro-organismen, voornamelijk schimmels.					G-011_Houtrot_I.jpg G-011_Houtrot_II.jpg G-011_Houtrot_IV.jpg G-011_Houtrot_V.jpg G-011_Houtrot_VI.jpg	G-011_Houtrot_I.jpg G-011_Houtrot_II.jpg G-011_Houtrot_IV.jpg G-011_Houtrot_V.jpg G-011_Houtrot_VI.jpg G-011 Houtrot, Bomen, Beginstadium.JPG G-011 Houtrot, Bomen, Gevorderd stadium.JPG
Stam, beschadigd	Houtweefselschade			Stuks	Stuks	G-032		Conditioneel gebrek		~~Materiaal oppervlak~~	**Aftakeling**	Groen	Groen			~~Bomen~~	**Houtige vegetatie**	Stam, beschadigd is een aantasting/beschadiging van de stam (het deel van de boom tussen de wortels en de kruin) die ontstaat als gevolg van stoten, kneuzen, knellen, knippen, aanrijden, vuur, etc.	Een vervorming, kras of breuk in het materiaal onder de bast als gevolg van een mechanische spanning of belasting.					G-032_Stam, beschadigd_I.jpg G-032_Stam, beschadigd_II.jpg G-032_Stam, beschadigd_IV.jpg G-032_Stam, beschadigd_VI.jpg	G-032_Stam, beschadigd_I.jpg G-032_Stam, beschadigd_II.jpg G-032_Stam, beschadigd_IV.jpg G-032_Stam, beschadigd_VI.jpg G-032 Houtweefselschade, Bomen, Beginstadium.JPG G-032 Houtweefselschade, Bomen, Gevorderd stadium.JPG G-032 Houtweefselschade, Bomen, Eindstadium.JPG G-032 Houtweefselschade, Bomen, Eindstadium (2).JPG G-032 Houtweefselschade, Bomen, Eindstadium (3).JPG G-032 Houtweefselschade, Bomen, Eindstadium (4).JPG G-032 Houtweefselschade, Bomen, Eindstadium (5).JPG
Infiltratie				Vierkante meter	Vierkante meter	G-172		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Penetratie is de situatie wanneer water of een vloeistof binnentreedt in een medium, bijvoorbeeld grond.							
Inlaat, instekend		Instekende inlaat		Stuks	Stuks	G-108		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Inlaat, instekend is de toestand waarin de toevoerbuis op de plaats van instroming in de huiddoorvoer te ver naar binnen steekt en het oppervlak van de dwarsdoorsnede gedeeltelijk belemmert.							
~~Insectenvraat, kritisch~~		~~Ongedierte~~		~~Vierkante meter~~		~~G-144~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief primair~~		~~Ziekte, aandoening~~				~~Hout~~ ~~Kunststof~~ ~~Gras~~ ~~Aluminium~~ ~~Zink~~ ~~Rubber~~ ~~Koper~~ ~~Kurk~~ ~~Textiel~~ ~~Vilt~~ ~~Jute~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Riet~~		~~Insectenvraat, kritisch is het aanvreten/beschadigen van bomen, planten of het graven van holen en nesten door insecten wat negatieve invloed op de levensduur van de boom of plant heeft.~~						G-144_Insectvraat, kritisch_I.jpg G-144_Insectvraat, kritisch_II.jpg G-144_Insectvraat, kritisch_III.jpg G-144_Insectvraat, kritisch_IV.jpg	G-144_Insectvraat, kritisch_I.jpg G-144_Insectvraat, kritisch_II.jpg G-144_Insectvraat, kritisch_III.jpg G-144_Insectvraat, kritisch_IV.jpg
~~Insectenvraat, niet kritisch~~		~~Ongedierte~~		~~Stuks~~		~~G-012~~		~~Tekortkoming~~		~~Onderhoud~~		~~Orde, netheid~~				~~Hout~~ ~~Kunststof~~ ~~Gras~~ ~~Aluminium~~ ~~Zink~~ ~~Rubber~~ ~~Koper~~ ~~Kurk~~ ~~Textiel~~ ~~Vilt~~ ~~Jute~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Riet~~		~~Insectenvraat, niet kritisch is het aanvreten/beschadigen van bomen, planten of het graven van holen en nesten door insecten wat geen negatieve invloed op de levensduur van de boom of plant heeft.~~						G-012_Insectenvraat, niet kritisch_I.jpg G-012_Insectenvraat, niet kritisch_II.jpg	G-012_Insectenvraat, niet kritisch_I.jpg G-012_Insectenvraat, niet kritisch_II.jpg
Instelling, foutief				Stuks	Stuks	G-090		Tekortkoming		Werking secundair	Werking secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Instelling, foutief is de toestand waarin de ingestelde parameters van een bouwdeel afwijken van de specificatie.						G-090_Instelling, foutief_I.jpg G-090_Instelling, foutief_II.jpg	G-090_Instelling, foutief_I.jpg G-090_Instelling, foutief_II.jpg
Kieren		Kouval		Strekkende meter	Strekkende meter	G-131		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Fauna Keramiek Zetsteen	Hout Beton Steen Glas Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Fauna Keramiek Zetsteen							G-131_Kieren_I.JPG	G-131_Kieren_I.JPG
Kortsluitvastheid, onvoldoende				Stuks	Stuks	G-013		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Functionaliteit	Functionaliteit			Elektrotechniek	Elektrotechniek	Kortsluitvastheid, onvoldoende is een toestand waarin het materiaal of component niet in staat is om de mogelijk op te treden kortsluitstroom te verwerken.							
Krassen				Strekkende meter	Strekkende meter	G-072		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek	Hout Beton Steen Glas Kunststof Mechaniek								

Delta tabel (gebrek)

	Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																	Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Stortsteen Zetsteen	Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Stortsteen Zetsteen								
	~~Kroon, beschadigd~~				~~Stuks~~		~~G-202~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Materiaal oppervlak~~		~~Groen~~				~~Beplanting~~ ~~Bomen~~		~~Kroon, beschadigd is wanneer het bovenste gedeelte van een boom, de takken en bladeren, aangetast, (een beetje) kapot, niet gaaf, gebroken zijn.~~							
	~~Kroon-stam, verhouding afwijkend~~		~~Verstoorde verhouding kroon-stam~~		~~Procentueel~~		~~G-140~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief secundair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Beplanting~~ ~~Bomen~~		~~Kroon-stam, verhouding afwijkend is de situatie wanneer de relatieve grootte en dus de verhouding van de kroon ten opzichte van de grootte en lengte van de stam anders is dan de norm. Dit verschilt per boomsoort.~~						G-140_Kroon-stam, verhoudingafwijkend_I.jpg	G-140_Kroon-stam, verhoudingafwijkend_I.jpg
	~~Kroon-stam, verhouding onjuist~~		~~Ernstig verstoorde verhouding kroon-stam~~		~~Procentueel~~		~~G-139~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief primair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Beplanting~~ ~~Bomen~~		~~Kroon-stam, verhouding onjuist is de situatie waarbij de onderlinge verhouding tussen de kroon (het bovenste gedeelte van een boom), ten opzichte van de dikte en lengte van de stam (het deel tussen takken en de grond), onjuist is.~~						G-140_Kroon-stam, verhouding onjuist_I.jpg	G-140_Kroon-stam, verhouding onjuist_I.jpg
	~~Kroonontwikkeling, onevenwichtig~~				~~Stuks~~		~~G-073~~		~~Tekortkoming~~		~~Constructief secundair~~		~~Groen~~				~~Bomen~~		~~Kroonontwikkeling, onevenwichtig is de ontwikkeling, vorming van de kroon, (het bovenste gedeelte van een boom, de takken en bladeren gedragen door de stam) tot een tot een ongelijkmatige en eenzijdige verschijning.~~							
	Kwelplek				Vierkante meter	Vierkante meter	G-043		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Vocht, water	Vocht, water			Grond Grind Zand	Grond Grind Zand	Een kwelplek is een plaats waar uittredend grondwater onder druk uit de grond komt.						G-043_Kwelplek_II.jpg G-043_Kwelplek_IV.jpg	G-043_Kwelplek_II.jpg G-043_Kwelplek_IV.jpg
	Langsonvlakheid				Procentueel	Procentueel	G-044		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Vlakheid	Vlakheid			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Staal Aluminium Zink Gietijzer Asfalt (open) Koper Grind Zand Boomschors Asfaltbeton Elementen Cementbeton Asfaltbeton (open) Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Lichtgewicht granulair materiaal	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Staal Aluminium Zink Gietijzer Asfalt (open) Koper Grind Zand Boomschors Asfaltbeton Elementen Cementbeton Asfaltbeton (open) Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Lichtgewicht granulair materiaal	Langsonvlakheid is een verticale vervorming van het lengteprofiel van de verharding.						G-044_Langsonvlakheid_I.jpg G-044_Langsonvlakheid_II.jpg G-044_Langsonvlakheid_III.jpg G-044_Langsonvlakheid_IV.jpg	G-044_Langsonvlakheid_I.jpg G-044_Langsonvlakheid_II.jpg G-044_Langsonvlakheid_III.jpg G-044_Langsonvlakheid_IV.jpg
	Leemgehalte, onjuist		Lutumpercentage, onjuist		Vierkante meter	Vierkante meter	G-134		Tekortkoming		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Ziekte, aandoening	Ziekte, aandoening			Gras	Gras	Leemgehalte, onjuist is het percentage leem, lutum of silt, grondsoort die fijner is dan zand, maar ook minder kleimineralen bevat dan klei en voor een groot deel uit fijne kwartskorrels bestaat kleiner dan 0.063 mm, afwijkt van de gestelde eisen aan zand en/of grond.							
	Lining, defect		Plooien axiaal, plooien in de omtrek, plooien complex		Vierkante meter	Vierkante meter	G-163		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Stortsteen Zetsteen	Lining, defect is de toestand waarbij een inwendige bekleding van een constructie defect is.							
	Losliggend				Vierkante meter	Vierkante meter	G-135		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Metaal: overig Keramiek Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Metaal: overig Keramiek Zetsteen							G-135_Losliggend_I.JPG	G-135_Losliggend_I.JPG
	Markering, onjuist		Markering defect, markering onjuist, markering onleesbaar, bord onjuist, bord onleesbaar		Stuks	Stuks	G-101		Tekortkoming		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Functionaliteit	Functionaliteit			Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Thermoplast Wegenverf	Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Thermoplast Wegenverf	Markering, onjuist is een gebrek aan de tekens die als visuele informatie dienen (strepen, symbolen, bakens, etc.) voor het geleiden van het verkeer.						G-101_Markering, onjuist_I.jpg	G-101_Markering, onjuist_I.jpg
	Materiaal, poreus		Buis, poreus		Strekkende meter	Strekkende meter	G-166		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Gietijzer Rubber Koper Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Gietijzer Rubber Koper Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Materiaal, poreus is wanneer van een materiaal het volume van de holtes hoger is dan zijn oorspronkelijke productiestandaardwaarde met uitzondering van de standaard geproduceerde poreuze materialen. (bijvoorbeeld ten gevolge van een fabricagefout).						G-166_Materiaal, poreus_I.jpg	G-166_Materiaal, poreus_I.jpg
	Obstakels		In riolering, losgeraakte steen of stuk metselwerk, stuk afgebroken buis, ander voorwerp, door de wand stekend, geklemd in de verbinding, binnenkomend via aansluitende buis, externe buizen of kabels dwars door de leiding, aangelegd in de constructie		Vierkante meter	Vierkante meter	G-171		Tekortkoming		Onderhoud	Onderhoud	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Betonpuin Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Gietijzer Fauna Keramiek Betonpuin Stortsteen Zetsteen	Obstakels zijn voorwerpen die het oppervlak van de doorsnede, eventuele doorstroming, voortgang of onderhoud belemmeren.						G-171_Obstakels_I.jpg	G-171_Obstakels_I.jpg
	Oeverafslag		Afkalven		Vierkante meter	Vierkante meter	G-030		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Grond	Grond	Oeverafslag is het wegspoelen van oeverbedekkingsmateriaal door water van waterlopen.						G-030_Oeverafslag_I.jpg G-030_Oeverafslag_II.jpg G-030_Oeverafslag_III.jpg	G-030_Oeverafslag_I.jpg G-030_Oeverafslag_II.jpg G-030_Oeverafslag_III.jpg
		Omgevallen				**Stuks**		**G-228**		**Conditioneel gebrek**		**Constructief primair**		**Beschadiging**						**Een omgevallen boom, veelal met ontgrondingskuil bij de wortels.**						
	Onderdeel, ontbreekt		Ontbrekende metselspecie		Stuks	Stuks	G-048		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Functionaliteit	Functionaliteit	Eindstadium		Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen Absorptiekorrels Steenwol Glaswol Riet ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen Absorptiekorrels Steenwol Glaswol Riet								
	Oneffenheden				Stuks	Stuks	G-047		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Vlakheid	Vlakheid			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Staal	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Staal	Oneffenheden zijn plaatselijk voorkomende, verticale vervormingenvan de verharding met een oppervlakte van minder dan 5 m2 (bij cementbeton: met een lengte minder dan de plaatlengte).	Plaatselijk voorkomende, verticale vervormingen van de verharding met een oppervlakte van minder dan 5 m2.					G-047_Oneffenheden_I.jpg G-047_Oneffenheden_II.jpg G-047_Oneffenheden_III.jpg G-047_Oneffenheden_IV.jpg	G-047_Oneffenheden_I.jpg G-047_Oneffenheden_II.jpg G-047_Oneffenheden_III.jpg G-047_Oneffenheden_IV.jpg

Delta tabel (gebrek)

Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open) Grind Zand Schelpen Boomschors Asfaltbeton Elementen Cementbeton Gravel Halfverhard Onverhard Asfaltbeton (open) Fauna Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Gips Bitumen Metselwerk GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) Lichtgewicht granulair materiaal Slakken	Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open) Grind Zand Schelp Boomschors Asfaltbeton Elementen Cementbeton Gravel Halfverhard Onverhard Asfaltbeton (open) Fauna Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Gips Bitumen Metselwerk GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) Lichtgewicht granulair materiaal Slakken **Grasklinker** **Puin**								
Onkruidgroei				Vierkante meter	Vierkante meter	G-074		Tekortkoming		Constructief secundair	Constructief secundair	Orde, netheid	Orde, netheid			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open) Grind Zand Boomschors Gravel Beplanting Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open) Grind Zand **Schelp** Boomschors Gravel Beplanting Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen **Grasklinker** **Puin** **Breuksteen**	Onkruidgroei is een ongewenste houtige en/of kruidachtige vegetaties groei.	Onkruidgroei is een ongewenste houtige en/of kruidachtige vegetaties groei.					G-074_Onkruidgroei_I.JPG	G-074_Onkruidgroei_I.JPG
Ontgronding				Vierkante meter	Vierkante meter	G-049		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Beschadiging	Beschadiging			Grond Zand Fauna	Grond Zand Fauna	Ontgronding is een proces waarbij de bovenste laag of lagen van grond eroderen of worden ontgraven.						G-049_Ontgronding_I.jpg G-049_Ontgronding_II.jpg G-049_Ontgronding_III.jpg G-049_Ontgronding_IV.jpg	G-049_Ontgronding_I.jpg G-049_Ontgronding_II.jpg G-049_Ontgronding_III.jpg G-049_Ontgronding_IV.jpg
Onthechting				Vierkante meter	Vierkante meter	G-191		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Kunststof Asfalt Staal Rubber Asfalt (open) Kurk	Hout Beton **Steen** Kunststof Asfalt Staal Rubber Asfalt (open) Kurk **Stortsteen**	Onthechting is de toestand, waarbij de binding van twee aan elkaar verbonden materialen geleidelijk afneemt.							
Opbolling				Vierkante meter	Vierkante meter	G-051		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Vlakheid	Vlakheid			Steen Kunststof Grond Rubber Zand Boomschors Keramiek Stortsteen Zetsteen	Steen Kunststof Grond Rubber Zand Boomschors Keramiek Stortsteen Zetsteen	Opbolling is, een toename van het volume, waardoor een verandering van vorm optreedt, van een materiaal.							
Oppervlakteschade		Oppervlakteschade; mechanische schade, oppervlakteschade; chemische aantasting, algemeen, oppervlakteschade; biochemische aantasting bovenwaterpeil, oppervlakteschade; chemische aantasting onderwaterpeil		Vierkante meter	Vierkante meter	G-160		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Grind Zand Boomschors Fauna Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Riet Metselwerk ~~Schelpen~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Grind Zand Boomschors Fauna Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Riet Metselwerk	Oppervlakteschade is de toestand waarin het oppervlak van het materiaal van een object is beschadigd door chemische of mechanische inwerking.						G160_oppervlakteschade_001.jpg G160_oppervlakteschade_002.jpg G160_oppervlakteschade_003.jpg G160_oppervlakteschade_004.jpg	G160_oppervlakteschade_001.jpg G160_oppervlakteschade_002.jpg G160_oppervlakteschade_003.jpg G160_oppervlakteschade_004.jpg
Organische stof, overlast				Vierkante meter	Vierkante meter	G-091		Tekortkoming		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Orde, netheid	Orde, netheid			Grond Gras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen	Grond Gras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen	Organische stof, overlast is al het dode organische materiaal dat in de bodem aanwezig is en wordt gevormd door de ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal . De mate waarin het in de bodem aanwezig is kan hinder ondervinden van immateriÃ«le of materiÃ«le zaken die betrekking hebben op een ongewenste toestand.						G-091_Organische stof, overlast_I.jpg G-091_Organische stof, overlast_II.jpg G-091_Organische stof, overlast_III.jpg	G-091_Organische stof, overlast_I.jpg G-091_Organische stof, overlast_II.jpg G-091_Organische stof, overlast_III.jpg
~~Plakoksel~~				~~Stuks~~		~~G-210~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Werking primair~~		~~Groen~~				~~Gras~~ ~~Bomen~~									
Plasvorming				Vierkante meter	Vierkante meter	G-075		Tekortkoming		Werking secundair	Werking secundair	Vlakheid	Vlakheid			Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Asfalt (open) Grind Zand Boomschors Gravel Beplanting Fauna Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Asfalt (open) Grind Zand Boomschors Gravel Beplanting Fauna Kunstgras Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Plasvorming kan verwijzen naar een tamelijk kleine hoeveelheid vloeistof die is achtergebleven op een ondiep ondoorlatend oppervlak: regenwater op een weg, etcetera of door slechte bodemstructuur: slechte drainage van overtollig regenwater, en dichtslempen van de toplaag.						G-075_Plasvorming_I.jpg G-075_Plasvorming_II.jpg G-075_Plasvorming_III.jpg G-075_Plasvorming_IV.jpg	G-075_Plasvorming_I.jpg G-075_Plasvorming_II.jpg G-075_Plasvorming_III.jpg G-075_Plasvorming_IV.jpg
Putcorrosie				Vierkante meter	Vierkante meter	G-017		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Corrosie	Corrosie			Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig	Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig								
Rafeling				Procentueel	Procentueel	G-055		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Asfalt Asfaltbeton	Asfalt Asfaltbeton	Rafeling is het verdwijnen van stenen (met een doorsnede>2mm) uit het oppervlak.						G-055_Rafeling_I.jpg G-055_Rafeling_II.jpg G-055_Rafeling_III.jpg G-055_Rafeling_IV.jpg	G-055_Rafeling_I.jpg G-055_Rafeling_II.jpg G-055_Rafeling_III.jpg G-055_Rafeling_IV.jpg
Rafeling (ZOAB)				Procentueel	Procentueel	G-109		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Asfalt (open) Asfaltbeton (open) Lichtgewicht granulair materiaal	Asfalt (open) Asfaltbeton (open) Lichtgewicht granulair materiaal	Rafeling is het verdwijnen van stenen (met een doorsnede>2mm) uit het oppervlak.						G-109_Rafeling_I.jpg G-109_Rafeling_II.jpg G-109_Rafeling_III.jpg G-109_Rafeling_IV.jpg	G-109_Rafeling_I.jpg G-109_Rafeling_II.jpg G-109_Rafeling_III.jpg G-109_Rafeling_IV.jpg
Randschade				Strekkende meter	Strekkende meter	G-117		Conditioneel gebrek		Constructief secundair	Constructief secundair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Asfalt Asfalt (open)	Beton Steen Kunststof Asfalt Asfalt (open)	Randschade is de schade van de schadegroepen vlakheid (dwarsonvlakheid en oneffenheden) en samenhang (scheurvorming), die voorkomt in de verhardingsrand (exclusief kantopsluiting).						G-117_Randschade_I.jpg G-117_Randschade_II.jpg G-117_Randschade_III.jpg G-117_Randschade_IV.jpg G-117_Randschade_V.jpg	G-117_Randschade_I.jpg G-117_Randschade_II.jpg G-117_Randschade_III.jpg G-117_Randschade_IV.jpg G-117_Randschade_V.jpg

Delta tabel (gebrek)

	Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																	Grind Zand Boomschors Asfaltbeton Asfaltbeton (open) Keramiek Zetsteen Metselwerk Lichtgewicht granulair materiaal ~~Schelpen~~	Grind Zand Boomschors Asfaltbeton Asfaltbeton (open) Keramiek Zetsteen Metselwerk Lichtgewicht granulair materiaal							G-117 Randschade VI.jpg	G-117 Randschade VI.jpg
	~~Reactiehout~~				~~Stuks~~		~~G-147~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief secundair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Bomen~~		~~Reactiehout is hout (stam en takken van de boom) dat ontstaat wanneer een boom langdurig in een richting belast wordt (bijvoorbeeld door scheefstand of wind) ofwel wat gebeurt als antwoord op iets anders. Dit kan worden veroorzaakt door te lange zware takken, houtrot en beschadigingen.~~							
	Schade, mechanisch				Procentueel	Procentueel	G-207		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Groen	Groen			Gras Beplanting ~~Bomen~~	Gras Beplanting	Schade, mechanisch zijn de nadelige gevolgen veroorzaakt door een mechanische beweging.							
	Scheefstand				Stuks	Stuks	G-106		Tekortkoming		Afwerking	Afwerking	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Keramiek Stortsteen Zetsteen Riet ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Keramiek Stortsteen Zetsteen Riet Houtige vegetatie	Scheefstand is het niet verticaal of horizontaal staan van een object waar dat niet bedoeld is.						G-106 Scheefstand II.jpg G-106 Scheefstand I.JPG	G-106 Scheefstand II.jpg G-106 Scheefstand I.JPG
	Scheur, constructief				Strekkende meter	Strekkende meter	G-018		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Grond Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Grind Zand Fauna Kunstgras Keramiek Stortsteen Zetsteen Metselwerk ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Grond Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Grind Zand Fauna Kunstgras Keramiek Stortsteen Zetsteen Metselwerk	Een scheur, constructief is een lijnvormige onderbreking in een materiaal, die de stabiliteit van een constructie aantast.						G-018 Scheur, constructief I.jpg G-018 Scheur, constructief II.jpg G-018 Scheur, constructief III.jpg G-018 Scheur, constructief IV.jpg G-018 Scheur, constructief V.jpg G-018 Scheur, constructief VI.jpg G-018 Scheur, constructief VII.jpg G-018 Scheur, constructief VIII.jpg G-018 Scheur, constructief IX.jpg G-018 Scheur, constructief X.jpg	G-018 Scheur, constructief I.jpg G-018 Scheur, constructief II.jpg G-018 Scheur, constructief III.jpg G-018 Scheur, constructief IV.jpg G-018 Scheur, constructief V.jpg G-018 Scheur, constructief VI.jpg G-018 Scheur, constructief VII.jpg G-018 Scheur, constructief VIII.jpg G-018 Scheur, constructief IX.jpg G-018 Scheur, constructief X.jpg
	Scheur, niet constructief				Strekkende meter	Strekkende meter	G-056		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Grind Zand Fauna Kunstgras Keramiek Stortsteen Zetsteen Riet Metselwerk GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Grind Zand Fauna Kunstgras Keramiek Stortsteen Zetsteen Riet Metselwerk GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS)	Een scheur, niet constructief is een lijnvormige onderbreking in een materiaal, die zonder hulpmiddelen tot stand komt in een niet constructief onderdeel.						G-056 Scheur, niet constructief I.jpg G-056 Scheur, niet constructief II.jpg G-056 Scheur, niet constructief III.jpg G-056 Scheur, niet constructief IV.jpg	G-056 Scheur, niet constructief I.jpg G-056 Scheur, niet constructief II.jpg G-056 Scheur, niet constructief III.jpg G-056 Scheur, niet constructief IV.jpg
	Scheurvorming				Strekkende meter	Strekkende meter	G-179		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Beschadiging	Beschadiging			Asfaltbeton Cementbeton Asfaltbeton (open) Granulaat Gips Tapijt Linoleum Bitumen GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) Lichtgewicht granulair materiaal Slakken	Asfaltbeton Cementbeton Asfaltbeton (open) Granulaat Gips Tapijt Linoleum Bitumen GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) Lichtgewicht granulair materiaal Slakken	Scheurvorming is schade die zich manifesteert in de vorm van scheuren in de lengterichting en/of scheuren in lengterichting en dwarsrichting die onderling verbonden zijn.						G-179 Scheurvorming I.jpg G-179 Scheurvorming II.jpg G-179 Scheurvorming III.jpg	G-179 Scheurvorming I.jpg G-179 Scheurvorming II.jpg G-179 Scheurvorming III.jpg
	Groeistoornis, kritisch	Scheutlengte-ontwikkeling	Bastverkleuring		Vierkante meter	Vierkante meter	G-127		Conditioneel gebrek		~~Constructief primair~~	Afsterving	Groei, ontwikkeling	Groei, ontwikkeling			Gras Beplanting ~~Bomen~~	Gras Beplanting Kruidachtige vegetatie Houtige vegetatie	Groeistoornis, kritisch is een mate van verstoring in de groei van een organisme door te veel, te weinig of een verstoring in de groei wat op korte termijn tot negatieve aspecten leidt. Meestal markeert het de overgang van Ã©Ã©n bepaald gedrag naar het andere.	Het niet overeenkomen met de verwachte groei van de vegetatie.					G-127 Groeistoornis, kritisch I.jpg	G-127 Groeistoornis, kritisch I.jpg G-127 Groeistoornis, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium.JPG G-127 Groeistoornis, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium (2).JPG G-127 Groeistoornis, Kruidachtigen en grassen, Gevorderd stadium (3).JPG G-127 Groeistoornis, Kruidachtigen en grassen, Eindstadium.JPG G-127 Groeistoornis, Kruidachtigen en grassen, Eindstadium (2).JPG G-127 Groeistoornis, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium.JPG G-127 Groeistoornis, Houtachtige gewassen, Gevorderd stadium (2).JPG
	Servicetermijn, ten einde				Stuks	Stuks	G-087		Tekortkoming		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Functionaliteit	Functionaliteit	Eindstadium		Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Servicetermijn, ten einde is de toestand waarin een leverancier, zijn (hulp)diensten of beschikbaarstelling van onderhoudsdienst heeft beÃ«indigd.							
	Slijtage, mechanisch				Procentueel	Procentueel	G-197		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Mechaniek Hydrauliek Pneumatiek	Mechaniek Hydrauliek Pneumatiek	Slijtage, mechanisch is de toestand van ongewenst eroderen waardoor er kwaliteitsvermindering optreedt bij mechanische delen.							
	Slijtage, sportvelden				Vierkante meter	Vierkante meter	G-211		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Groen	Groen			Gras Kunstgras	Gras Kunstgras	Slijtage, sportvelden is de geleidelijke achteruit gang van sportvelden dat komt door gewoon gebrek, zoals wrijven en schuren van sportschoenen op het veld.						G-211 slijtage, sportveld I.jpg	G-211 slijtage, sportveld I.jpg
	Smering, onvoldoende				Procentueel	Procentueel	G-050		Tekortkoming		Constructief secundair	Constructief secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Mechaniek Hydrauliek	Mechaniek Hydrauliek	Smering, onvoldoende is wanneer er onvoldoende smering is aangebracht tussen twee bewegende delen, zodat de wrijving en/of slijtage toeneemt.							
		Soortenrijkdom, onvoldoende				**Procentueel**		**G-226**		**Tekortkoming**		**Onderhoud**		**Groen**				**Kruidachtige vegetatie**		**Het aantal vegetatiesoorten in de bloemrijke bekleding is onvoldoende.**		**Begin: Minder dan 30 maar meer dan 25 soorten (per 25m2) Gevorderd: Meer dan 15 en minder dan 25 (per 25m2) Eind: Minder dan 15 soorten (per 25m2)**				
	Spleetcorrosie				Vierkante meter	Vierkante meter	G-019		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Corrosie	Corrosie			Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig	Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig								
	Spoordiepte				Procentueel	Procentueel	G-188		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Vlakheid	Vlakheid			Halfverhard Onverhard	Halfverhard Onverhard	Spoordiepte is een verticale vervorming van het dwarsprofiel van de verharding.							
	Spoorvorming				Vierkante meter	Vierkante meter	G-058		Tekortkoming		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Vlakheid	Vlakheid	Gevorderd Stadium		Grond Gras Gravel Beplanting Fauna Granulaat	Grond Gras Gravel Beplanting Fauna Granulaat	Spoorvorming is schade die door de verkeersbelasting, soms in combinatie met een slechte toestand van het wegdek, zakken Ã©Ã©n of meerdere lagen onder het wegdek uit of ontstaan afdrukken die mensen, dieren en voertuigen achterlaten in grasmat of grond.						G-058 Spoorvorming I.jpg G-058 Spoorvorming II.jpg G-058 Spoorvorming III.jpg G-058 Spoorvorming IV.jpg G-058 Spoorvorming VI.jpg	G-058 Spoorvorming I.jpg G-058 Spoorvorming II.jpg G-058 Spoorvorming III.jpg G-058 Spoorvorming IV.jpg G-058 Spoorvorming VI.jpg
	Groeihoogte, onjuist kritisch	Stamontwikkeling			Stuks	Stuks	G-203		Conditioneel gebrek		~~Constructief secundair~~	Stilstand	Groei, ontwikkeling	Groei, ontwikkeling			Beplanting Fauna ~~Bomen~~	Beplanting Fauna Houtige vegetatie	Groeihoogte, onjuist kritisch is de situatie waarbij de hoogte van een plant of boom niet juist is, en de gevolgen een probleem vormen.	Het niet ontwikkelen van diktegroei die van de stam verwacht mag worden.						G-203 Stamontwikkeling, Bomen, Beginstadium.JPG G-203 Stamontwikkeling, Bomen, Gevorderd stadium.JPG G-203 Stamontwikkeling, Bomen, Gevorderd stadium (2).JPG G-203 Stamontwikkeling, Bomen, Eindstadium.JPG

Delta tabel (gebrek)

Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Stroefheid		Optioneel gebrek dat middels een meting wordt bepaald.		Procentueel	Procentueel	G-059		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Veiligheid & Wet en regelgeving	Veiligheid & Wet en regelgeving			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Asfalt (open) Asfaltbeton Cementbeton Asfaltbeton (open) Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Lichtgewicht granulair materiaal	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Asfalt (open) Asfaltbeton Cementbeton Asfaltbeton (open) Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Lichtgewicht granulair materiaal	Stroefheid is de bijdrage van het wegdek aan de wrijving tussen band en wegdek, uitgedrukt als een wrijvingscoÃ«fficiÃ«nt gemeten onder gestandaardiseerde meetomstandigheden.						G-059_Stroefheid_I.jpg	G-059_Stroefheid_I.jpg
~~Takken laaghangend, kritisch~~		~~Voor niet uitgroeiende bomen.~~		~~Stuks~~		~~G-205~~		~~Tekortkoming~~		~~Afwerking~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Bomen~~		~~Takken laaghangend, kritisch zijn laaghangende delen die uit de stam van een boom of een andere tak groeien waarvan de gevolgen een probleem vormen.~~							
~~Takken laaghangend, niet kritisch~~		~~Voor overige bomen.~~		~~Stuks~~		~~G-133~~		~~Tekortkoming~~		~~Afwerking~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Bomen~~		~~Takken laaghangend zijn laaghangende uitstekende delen die uit de stam van een boom of uit een andere tak groeit, wat op korte termijn leidt tot negatieve aspecten.~~						G-133_Takken, laaghangend_I.jpg	G-133_Takken, laaghangend_I.jpg
Theoretische levensduur, 100%				Procentueel	Procentueel	G-099		Conditioneel gebrek		Verval	Verval	Leeftijd, veroudering	Leeftijd, veroudering	Eindstadium		Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Theoretische levensduur, 100% is de toestand waarin de tijdsperiode van bruikbaarheid overeenkomstig de specificaties is verstreken.							
Theoretische levensduur, ouder dan 75%				Procentueel	Procentueel	G-103		Conditioneel gebrek		Verval	Verval	Leeftijd, veroudering	Leeftijd, veroudering	Gevorderd Stadium		Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Theoretische levensduur, ouder dan 75% is de toestand waarin de tijdsperiode van bruikbaarheid overeenkomstig de specificaties voor driekwart van de tijd verstreken is.							
Theoretische levensduur, tussen 50% en 75%				Procentueel	Procentueel	G-102		Conditioneel gebrek		Verval	Verval	Leeftijd, veroudering	Leeftijd, veroudering	Beginstadium		Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Keramiek Stortsteen Zetsteen	Theoretische levensduur, tussen 50% en 75% is de toestand waarin de tijdsperiode van bruikbaarheid overeenkomstig de specificaties voor de helft tot driekwart van de tijd verstreken is.							
~~Top. dubbel~~				~~Stuks~~		~~G-209~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Werking primair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Bomen~~									
Toplaag, dichtgeslibd		Dichtgeslibde toplaag		Vierkante meter	Vierkante meter	G-008		Tekortkoming		Basiskwaliteit	Basiskwaliteit	Groen	Groen			Asfalt Grond Gras Grind Zand Boomschors Beplanting Kunstgras ~~Schelpen~~	Asfalt Grond Gras Grind Zand Boomschors Beplanting Kunstgras	Toplaag, dichtgeslibt is dat de bovenste laag is dichtgeslagen door combinatie van overmatig water en fijne gronddelen, slibvorming waardoor de open structuur in de bovenste laag is afgedicht en daardoor moeilijk (water)doorlatend.						G-008_Toplaag, dichtgeslibt_I.jpg G-008_Toplaag, dichtgeslibt_II.jpg G-008_Toplaag, dichtgeslibt_III.jpg	G-008_Toplaag, dichtgeslibt_I.jpg G-008_Toplaag, dichtgeslibt_II.jpg G-008_Toplaag, dichtgeslibt_III.jpg
Trilling, overmatig				Stuks	Stuks	G-053		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek	Trilling, overmatig is het periodieke herhalen van een omkering in de bewegingsrichting veroorzaakt door een verstoring in een stabiele evenwichtsituatie.							
Uitspoeling				Vierkante meter	Vierkante meter	G-020		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Grond Grind Zand Gravel Fauna Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Grond Grind Zand Gravel Fauna Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Uitspoeling is degradatie van de bovenste bodemlagen doordat het insijpelende water de oplosbare bodemcomponenten meeneemt waardoor er uitholling en ophoping elders ontstaat.						G-020_Uitspoeling_IV.jpg G-020_Uitspoeling_V.jpg G-020_Uitspoeling_I.JPG	G-020_Uitspoeling_IV.jpg G-020_Uitspoeling_V.jpg G-020_Uitspoeling_I.JPG
Verankering, defect				Stuks	Stuks	G-022		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Verankering, defect is een tekortkoming aan een ankerplaat of ankerstaaf die krachten van een constructie afdraagt aan een grondlichaam.						G-022_Verankering, defect_I.jpg	G-022_Verankering, defect_I.jpg
Verbinding, verplaatst		Verbinding verplaatst; axiaal, verbinding verplaatst; radiaal, verbinding verplaatst; hoekverdraaiing		Stuks	Stuks	G-162		Conditioneel gebrek		Afwerking	Afwerking	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Koper Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Koper Keramiek Stortsteen Zetsteen	Verbinding, verplaatst is een verbinding waarvan aaneensluitende materiaaldelen zijn verplaatst van de bedoelde positie ten opzichte van elkaar in axiale en/of radiale en/ of met hoekverdraaiing.							
~~Verdroging~~				~~Vierkante meter~~		~~G-078~~		~~Tekortkoming~~		~~Materiaalintrinsiek~~		~~Groen~~				~~Kunststof~~ ~~Grond~~ ~~Gras~~ ~~Zand~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~ ~~Riet~~		~~Verdroging is het effect van te weinig vocht op de ontwikkeling van de begroeiing, waardoor afsterving optreedt of uitdroging van de bodem waardoor de samenhang tussen de bodemdelen verloren gaat en verstuiving kan optreden.~~						G-078_Verdroging_I.jpg	G-078_Verdroging_I.jpg
	Verdwenen				**Stuks**		**G-229**		**Conditioneel gebrek**		**Constructief primair**		**Functionaliteit**				**Hout** **Beton** **Zand**		**Bouwdeel of deel van bouwdeel dat niet meer aanwezig is, waarvan duidelijk is dat deze wel aanwezig moet zijn.**						
Vergrassing				Vierkante meter	Vierkante meter	G-079		Tekortkoming		Werking primair	Werking primair	Groen	Groen			Kunststof Grond Grind Zand Boomschors Beplanting ~~Schelpen~~	Kunststof Grond Grind Zand Boomschors Beplanting	Vergrassing is een verschijnsel dat in betrekkelijk korte tijd in (half-)natuurlijke vegetaties dominante grassoorten de overhand krijgen en de andere planten verdringen.						G-079_Vergrassing_I.jpg G-079_Vergrassing_II.jpg	G-079_Vergrassing_I.jpg G-079_Vergrassing_II.jpg
Vergraving				Kubieke meter	Kubieke meter	G-023		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Grond Gras Grind Zand Boomschors Beplanting Fauna Kunstgras ~~Bomen~~	Grond Gras Grind Zand Boomschors Beplanting Fauna Kunstgras	Vergraving is het omwoelen of de afgraving van een grondstuk als gevolg van het delven of het wroeten en spitten door mensen of dieren.						G-023_Vergraving_I.jpg G-023_Vergraving_II.jpg G-023_Vergraving_III.jpg	G-023_Vergraving_I.jpg G-023_Vergraving_II.jpg G-023_Vergraving_III.jpg
Verhouting				Vierkante meter	Vierkante meter	G-080		Tekortkoming		Constructief secundair	Constructief secundair	Groen	Groen			Beplanting	Beplanting	Verhouting is een proces waarbij in de stengel van een plant de mate van mechanisch sterk weefsel toeneemt en bloemvorming op de stengel afneemt. Verhouting is een signaal dat een kruidachtige plant verouderd.							
Verkeerstekens, onvoldoende				Stuks	Stuks	G-105		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Functionaliteit	Functionaliteit	Eindstadium		Kunststof	Kunststof	Verkeerstekens, onvoldoende is de toestand							

Delta tabel (gebrek)

	Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																	Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open)	Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Asfalt (open)	waarin de tekens (lees: aanwijzingen) voor de weggebruikers niet goed zijn.							
	Verlanding				Vierkante meter	Vierkante meter	G-082		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Groen	Groen			Grond Zand	Grond Zand	Verlanden is een proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen door ophoping van (dood) plantenmateriaal, bagger, slib, zand of andere materialen.						G-082_Verlanding_I.jpg	G-082_Verlanding_I.jpg
	Vermossing		Vervilting		Vierkante meter	Vierkante meter	G-083		Tekortkoming		Constructief secundair	Constructief secundair	Groen	Groen			Kunststof Grond Gras Grind Zand Boomschors Kunstgras Riet	Kunststof Grond Gras Grind Zand Boomschors Kunstgras Riet	Vermossing is het proces waarbij overmatig mosgroei, eenvoudige groenblijvende pollen, ongewenst is in gras, op stenen e.d.						G-083_Vermossing_I.jpg G-083_Vermossing_II.jpg	G-083_Vermossing_I.jpg G-083_Vermossing_II.jpg
	Verpoederen		Verkrijten		Vierkante meter	Vierkante meter	G-024		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Kunststof Rubber Vilt Emaille Grind	Kunststof Rubber Vilt Emaille Grind	Verpoederen is de toestand waarin conservering een korrelige structuur heeft, na blootstelling aan allerlei invloeden.							
	Verpulveren				Vierkante meter	Vierkante meter	G-213		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Beschadiging	Beschadiging			Kunststof Rubber Vilt Emaille Grind	Kunststof Rubber Vilt Emaille Grind	Verpulveren is het zodanig kapot of klein maken tot er niets, of hooguit stof, overblijft.							
	Verruiging		Wildgroei		Vierkante meter	Vierkante meter	G-214		Conditioneel gebrek	Tekortkoming	Onderhoud	Onderhoud	Beschadiging	Beschadiging			Gras Beplanting	**Steen** Gras Beplanting **Kruidachtige vegetatie**								
	Verspreidingsweerstand, onjuist				Stuks	Stuks	G-061		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Elektrotechniek	Elektrotechniek	Verspreidingsweerstand, onjuist is wanneer de elektrische weerstand niet goed is en de afvoer van een overcapaciteit aan stroom niet voldoende is.							
	Verstopping		Dichtgeslibt		Stuks	Stuks	G-088		Tekortkoming		Werking primair	Werking primair	Orde. netheid	Orde. netheid			Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Keramiek Stortsteen Zetsteen Absorptiekorrels	Beton Steen Kunststof Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Keramiek Stortsteen Zetsteen Absorptiekorrels	Verstopping is een (deels) geblokkeerde doorgang.						G-088_Verstopping_I.jpg G-088_Verstopping_II.jpg G-088_Verstopping_III.jpg G-088_Verstopping_IV.jpg	G-088_Verstopping_I.jpg G-088_Verstopping_II.jpg G-088_Verstopping_III.jpg G-088_Verstopping_IV.jpg
	Verstuiving				Vierkante meter	Vierkante meter	G-062		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	Groen	Groen			Grond Gras Zand Beplanting	Grond Gras Zand Beplanting	Verstuiving is een door verdroging of ingrepen van de mens door de wind verstoven en afgezet zand, waardoor een grillig reliÃ«f kan ontstaan zonder begroeiing.						G-062_Verstuiving_I.jpg	G-062_Verstuiving_I.jpg
	~~Vertrapping~~		~~Loopschade, overloopschade~~		~~Vierkante meter~~		~~G-052~~		~~Tekortkoming~~		~~Basiskwaliteit en veroudering onderdelen~~		~~Beschadiging~~				~~Grond~~ ~~Gras~~		~~Vertrapping is het stuk gaan van een bepaald materiaal door het velen overheen lopen, hierbij wordt het materiaal onder de voet getreden.~~						G-052_Vertrapping_I.jpg G-052_Vertrapping_II.jpg	G-052_Vertrapping_I.jpg G-052_Vertrapping_II.jpg
	Vervorming				Stuks	Stuks	G-193		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Keramiek Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Vervorming is een proces waarbij de mechanische spanning die in het materiaal heerst, leidt tot ongewenste deformatie (vormverandering ten opzichte van de oorspronkelijke vorm) van het materiaal.							
	Vervuiling				Vierkante meter	Vierkante meter	G-104		Tekortkoming		Afwerking	Afwerking	Orde. netheid	Orde. netheid			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Grond Gras Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Water Grind Zand Schelpen Boomschors Gravel Beplanting Fauna Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Absorptiekorrels Riet ~~Bomen~~	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Grond Gras Mechaniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Asfalt (open) Koper Water Grind Zand Schelp Boomschors **Asfaltbeton** **Cementbeton** Gravel Beplanting Fauna Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Absorptiekorrels Riet **Grasklinker** **Puin**		**Verontreiniging door een materiaal dat geen zuivere stof is, wordt als verontreinigd beschouwd.**		**Bij dijken en dammen geldt: Vuil (drijf- of zwerfvuil) dat de bekleding kan beschadigen. Begin: smalle sporen van licht klein vuil Gevorderd: brede sporen van vuil met hier en daar kleine stukken drijfvuil Eind: brede velden met drijfvuil en / of grote voorwerpen als boomstammen**			G-104_Vervuiling_I.JPG G-104_Vervuiling_II.JPG tegel_vervuild_beginstadium.jpg tegel_vervuild_eindstadium.jpg	G-104_Vervuiling_I.JPG G-104_Vervuiling_II.JPG tegel_vervuild_beginstadium.jpg tegel_vervuild_eindstadium.jpg
	Verweking		Natte plekken		Vierkante meter	Vierkante meter	G-063		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Vocht, water	Vocht, water			Hout Beton Steen Kunststof Grond Gras Grind Zand Boomschors Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen ~~Schelpen~~	Hout Beton Steen Kunststof Grond Gras Grind Zand Boomschors Fauna Keramiek Stortsteen Zetsteen	Verweking is het verlies van samenhang van materialen waardoor de materialen zachter worden of niet stevig door bijv. langdurige inwerking van water.						G-063_Verweking_I.jpg G-063_Verweking_II.jpg G-063_Verweking_III.jpg G-063_Verweking_IV.jpg	G-063_Verweking_I.jpg G-063_Verweking_II.jpg G-063_Verweking_III.jpg G-063_Verweking_IV.jpg
	Verwering				Vierkante meter	Vierkante meter	G-110		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Keramiek Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal; overig Rubber Koper Kurk Textiel Vilt Jute Emaille Keramiek Stortsteen Zetsteen	Verwering is de toestand waardoor een materiaal veranderd van de kleur, de textuur en/of de vorm als gevolg van het klimaat.						G-110_Verwering_I.jpg tegel_verweerd_gevorderd stadium.jpg	G-110_Verwering_I.jpg tegel_verweerd_gevorderd stadium.jpg
	Verzakking				Vierkante meter	Vierkante meter	G-025		Conditioneel gebrek		Constructief primair	Constructief primair	Beschadiging	Beschadiging	Gevorderd Stadium		Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Staal Gietijzer Metaal; overig	Hout Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Staal Gietijzer Metaal; overig	Verzakking is het dalen van een (grond)lichaam c.q. constructie ten opzichte van een vast referentiepunt ingevolge een ontoelaatbare zetting van de bodem.						G-025_Verzakking_I.jpg G-025_Verzakking_III.jpg G-025_Verzakking_V.jpg G-025_Verzakking_VI.jpg G-025_Verzakking_VII.jpg G-025_Verzakking_I.JPG	G-025_Verzakking_I.jpg G-025_Verzakking_III.jpg G-025_Verzakking_V.jpg G-025_Verzakking_VI.jpg G-025_Verzakking_VII.jpg G-025_Verzakking_I.JPG

Delta tabel (gebrek)																										
	Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebreksoort		Gebrekgroep		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
																	Grind Zand Boomschors Gravel Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Riet ~~Schelpen~~	Grind Zand Boomschors Gravel Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen Riet **Breuksteen**								
	Verzanding				Vierkante meter	Vierkante meter	G-111		Conditioneel gebrek		Materiaal oppervlak	Materiaal oppervlak	Beschadiging	Beschadiging			Steen Keramiek Stortsteen Zetsteen	Steen Keramiek Stortsteen Zetsteen	Verzanding is het proces waarbij een onder water gelegen gebied (bv. een vaargeul) ondieper wordt als gevolg van het door water aangevoerde zand.						G-111_Verzanding_I.jpg G-111_Verzanding_II.jpg	G-111_Verzanding_I.jpg G-111_Verzanding_II.jpg
	Verzuring				Vierkante meter	Vierkante meter	G-150		Tekortkoming		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Ziekte, aandoening	Ziekte, aandoening			Gras	Gras	Verzuring is het zuurder worden van bodem en water (milieu) door verzurende stoffen zoals zwaveldioxiden, stikstofdioxiden en ammoniak.						G-150_Verzuring_II.jpg	G-150_Verzuring_II.jpg
	Vloeistofpeil, onjuist				Procentueel	Procentueel	G-173		Tekortkoming		Constructief secundair	Constructief secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Beton Steen Kunststof Mechaniek Hydrauliek Gietijzer Water Zand Keramiek Stortsteen Zetsteen ~~Grind~~ ~~Schelpen~~ ~~Bomen~~	Beton Steen Kunststof Mechaniek Hydrauliek Gietijzer Water Zand Keramiek Stortsteen Zetsteen	Vloeistofpeil, onjuist is wanneer een vloeistof niet op het gewenste niveau staat.						G-173_Vloeistofpeil, onjuist_I.jpg	G-173_Vloeistofpeil, onjuist_I.jpg
	Voegvulling, defect				Strekkende meter	Strekkende meter	G-112		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Beschadiging	Beschadiging			Beton Cementbeton Stortsteen	Beton Cementbeton Stortsteen								
	Voegwijdte, onjuist				Procentueel	Procentueel	G-084		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Vlakheid	Vlakheid			Steen Asfalt Elementen Keramiek Stortsteen Zetsteen	Steen Asfalt Elementen Keramiek Stortsteen Zetsteen	Voegwijdte, onjuist is een onjuiste afmeting van de breedte van de naad of overgang tussen twee verschillende of gelijke materialen						G084_Voegwijdte, onjuist_I.jpg G084_Voegwijdte, onjuist_II.jpg	G084_Voegwijdte, onjuist_I.jpg G084_Voegwijdte, onjuist_II.jpg
	Wapeningscorrosie				Vierkante meter	Vierkante meter	G-026		Conditioneel gebrek		Materiaalintrinsiek	Materiaalintrinsiek	Corrosie	Corrosie			Beton Staal	Beton Staal							G-026_Wapeningscorrosie_I.JPG	G-026_Wapeningscorrosie_I.JPG
	Warmte-ontwikkeling, overmatig				Stuks	Stuks	G-054		Conditioneel gebrek		Werking secundair	Werking secundair	Functionaliteit	Functionaliteit			Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Steenwol Glaswol	Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Steenwol Glaswol	Warmteontwikkeling, overmatig is een toestand waarbij temperatuur van een onderdeel of installatie langdurig de ontwerpwaarde aantoonbaar overstijgt.							
	Wellen (zandmeevoerend)				Vierkante meter	Vierkante meter	G-027		Conditioneel gebrek		Werking primair	Werking primair	Vocht, water	Vocht, water			Grond	Grond	Wellen (zandmeevoerend) is een plek waar water (meestal verticaal) met zodanige snelheid geconcentreerd uit de bodem komt stromen (kwelwater) waardoor zand wordt meegevoerd.						G-027_Wellen (zandmeevoer_I_.jpg	G-027_Wellen (zandmeevoer_I_.jpg
	Wet & regelgeving, voldoet niet				Stuks	Stuks	G-089		Tekortkoming		Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Veiligheid & Wet en regelgeving	Veiligheid & Wet en regelgeving	Eindstadium		Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Fauna Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Hout Beton Steen Glas Kunststof Asfalt Mechaniek Elektrotechniek Hydrauliek Staal Aluminium Zink Gietijzer Metaal: overig Rubber Asfalt (open) Fauna Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen								
	~~Wildschade~~				~~Vierkante meter~~		~~G-085~~		~~Tekortkoming~~		~~Materiaal oppervlak~~		~~Beschadiging~~				~~Hout~~ ~~Steen~~ ~~Kunststof~~ ~~Grond~~ ~~Grind~~ ~~Zand~~ ~~Schelpen~~ ~~Boomschors~~ ~~Keramiek~~ ~~Granulaat~~ ~~Stortsteen~~ ~~Zetsteen~~		~~Wildschade is het aanvreten van bomen en planten door het wild (lees fauna), of het graven van holen en het bouwen van nesten.~~						G085_Wildschade_I.jpg G085_Wildschade_II.jpg	G085_Wildschade_I.jpg G085_Wildschade_II.jpg
		Windworp				**Stuks**		**G-222**		**Conditioneel gebrek**		**Constructief primair**		**Beschadiging**						**Gevoeligheid voor stabiliteitsverlies van planten door wind. Bij windworp gaat het om bijv. bomen die door hun omvang en/of locatie in het profiel van de waterkering gevaarlijk zijn of kunnen worden voor de waterkering.**						
	Snoeiwond, afgrendeling onjuist	Wondreactie			Stuks	Stuks	G-137		Conditioneel gebrek		~~Werking secundair~~	**Stilstand**	Groei, ontwikkeling	Groei, ontwikkeling			Beplanting ~~Bomen~~	Beplanting **Houtige vegetatie**	Snoeiwond, afgrendeling onjuist is de situatie wanneer het oppervlak waarlangs men een tak heeft gesnoeid, (het selectieve terugsnijden van houtige planten), niet goed afsluit, de wond niet goed overgroeid.	Het niet juist overgroeien van een wond die van de vegetatie verwacht mag worden.					G-137_Snoeiwond, afgrendeling onjuist_I.jpg	G-137_Snoeiwond, afgrendeling onjuist_I.jpg G-137 Wondreactie, Bomen, Beginstadium.JPG G-137 Wondreactie, Bomen, Gevorderd stadium.JPG G-137 Wondreactie, Bomen, Eindstadium.JPG G-137 Wondreactie, Bomen, Eindstadium (2).JPG
	Wortelingroei		Wortelingroei; wortels, wortelingroei; hoofdwortel, wortelingroei; onafhankelijke kleine wortels, wortelingroei; complexe massa wortels		Vierkante meter	Vierkante meter	G-167		Conditioneel gebrek		Onderhoud	Onderhoud	Beschadiging	Beschadiging			Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Steenpuin Stortsteen Zetsteen	Beton Steen Kunststof Gietijzer Keramiek Steenpuin Stortsteen Zetsteen **Breuksteen**	Wortelingroei is de toestand waarin wortels groter worden of toenemen en daardoor schade en overlast veroorzaken aan een bouwdeel.						G-167_Wortelingroei_I.jpg G-167_Wortelingroei_II.jpg G-167_Wortelingroei_III.jpg G-167_Wortelingroei_IV.jpg G-167_Wortelingroei_V.jpg	G-167_Wortelingroei_I.jpg G-167_Wortelingroei_II.jpg G-167_Wortelingroei_III.jpg G-167_Wortelingroei_IV.jpg G-167_Wortelingroei_V.jpg
	~~Wortels, beschadigd~~				~~Stuks~~		~~G-204~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Materiaal oppervlak~~		~~Groen~~				~~Bomen~~		~~Wortels, beschadigd is een gebrek waarbij het onderste deel van planten waarmee deze in de grond staan verankerd, beschadig is. Hierdoor kan instabiliteit van de plant worden veroorzaakt.~~						G-205_wortels beschadigd_I.jpg G-205_wortels beschadigd_II.jpg	G-205_wortels beschadigd_I.jpg G-205_wortels beschadigd_II.jpg
	~~Wurgwortels~~				~~Stuks~~		~~G-156~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief secundair~~		~~Groei, ontwikkeling~~				~~Bomen~~		~~Wurgwortels zijn grote oppervlaktewortels die om de stam heen zijn gaan groeien wegens gebrek aan groeiruimte, welke vervolgens de boom zelf afklemt waardoor groeistoornissen optreden.~~						G-156_Wugwortels_I.jpg G-156_Wugwortels_II.jpg	G-156_Wugwortels_I.jpg G-156_Wugwortels_II.jpg
	Zetting		Maaiveldhoogte onjuist.		Procentueel	Procentueel	G-086		Conditioneel gebrek		Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen	Vlakheid	Vlakheid			Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Asfalt (open) Zand Boomschors Asfaltbeton Elementen Cementbeton Beplanting Asfaltbeton (open) Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) Lichtgewicht granulair materiaal Slakken ~~Bomen~~	Beton Steen Kunststof Asfalt Grond Gras Asfalt (open) Zand Boomschors Asfaltbeton Elementen Cementbeton Beplanting Asfaltbeton (open) Kunstgras Keramiek Granulaat Betonpuin Steenpuin Stortsteen Zetsteen GeÃ«xpandeerd polystyreen (EPS) Lichtgewicht granulair materiaal Slakken	Bij zetting wordt de relatieve hoogteligging van de weg ten opzichte van de omgeving beoordeeld. In de NEN komt het gebrek ook voor bij andere materiaalsoorten dan verhardingen.						G-086_Zetting_I.jpg G-086_Zetting_II.jpg	G-086_Zetting_I.jpg G-086_Zetting_II.jpg
	~~Ziekte, kritisch~~		~~Schimmels~~		~~Stuks~~		~~G-151~~		~~Conditioneel gebrek~~		~~Constructief primair~~		~~Veiligheid & Wet en regelgeving~~				~~Gras~~ ~~Beplanting~~ ~~Bomen~~		~~Ziekte, kritisch is een ongewenste verstoring van de normale gezondheidstoestand van organismen of een complex van eigenschappen van planten, gras of bomen met zichtbare negatieve aspecten een eindtoestand aangevend van soms de dood of soms een blijvend effect op de gezondheid.~~							

Delta label (gebruik)

Naam		Omschrijving		Eenheid		Correspondentiecode		Type		Gebruikssoort		Gebruiksrang		Intensiteit		Materiaalsoorten		Werkdefinitie		Toelichting		Omvang		Afbeeldingen	
Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
~~Aantal met breedte~~		~~Aantallenmaat~~		~~Stuks~~		~~D-SUB~~		~~Functieafleiding~~		~~Constructief-samengesteld~~		~~Intelligent & stuk-en-regelgroep~~				~~Zand~~		~~Zachte, niet-lettervormige materiaalsoort die ongeveer gemeten kan worden als een verzameling van de afzonderlijke korrels, die bestaat uit stukjes van verbrokkeld gesteente, ongeveer dezelfde afmeting als een erwt en wordt gevormd door de werking van water, wind of ijs~~							
																~~Verfspuiting~~									
																~~Zwerfsteen~~									
~~Ongeïnventariseerd~~		~~Zuurstofgehalte~~		~~Vierendeelbuurd~~		~~Ventiel~~		~~Functieafleiding~~		~~Constructief-primair~~		~~Externe ontwikkeling~~				~~Verhard~~		~~Ongeïnventariseerd gebied, dat bestaat uit een verzameling van de afzonderlijke stenen en brokken van de rotsen en van het materiaal waarin de rots verbrokkelt, zoals zand, klei, leem, veen, grind, steenslag, rots, keien en een combinatie daarvan, die bij de kop in twee helften wordt gesplitst en dient voor de afvoer van gebruikt water, regenwater of grondwater~~						[C-SIS_Bijlage_voorbeeld_1.jpg](#)		[C-SIS_Bijlage_voorbeeld_1.jpg](#)	